

I- SITUATION DANS L'ORGANISATION

1.1 Positionnement hiérarchique :

<i>Fonction des supérieurs hiérarchiques</i>	(N+2) : Responsable unité Inspection
	(N+1) : Responsable de service CND
<i>Fonction des personnes placées sous votre autorité :</i>	N/A

1.2 Relations fonctionnelles :

<i>Nom des entités avec qui vous collaborez régulièrement :</i>	
<i>Date limite de dépôt</i>	31 janvier 2025

II- MISSION OU RAISON D'ÊTRE DU POSTE

Le titulaire du poste a pour mission de commercialiser et réaliser les missions de contrôle CND, inspection et assistance technique liées à son domaine d'activité dans le but de participer au développement significatif du chiffre d'affaires de son service

III- DESCRIPTION DES ACTIVITES PRINCIPALES

Technique et production :

- Assurer des missions d'inspection et de contrôle dans son domaine de compétence
- Réaliser des missions CND chez nos clients (ultrasons, magnétoscopie, ressuage, UT-PA, TOFD) sur des installations industrielles variées dans nos ateliers et/ou sur les chantiers clients
- Maîtriser les procédés de contrôles existants et proposer des améliorations,

Relation clients :

- Représentant(e) d'Apave auprès de nos clients, vous faites preuve d'écoute, de conseils et anticipez leurs besoins.
- Contribuer à la fidélisation des clients sur le territoire.
- Assurer les remontées commerciales auprès de votre responsable

Dimension commerciale

- Prospecte, élabore les offres commerciales et en assure le suivi
- Répond pertinemment à toute demande de clients relevant de ses compétences

Système QSE :

- Respecter scrupuleusement et appliquer exigences du système Qualité et SSE liées à ses missions, à son département et à son service
- Veiller au respect du cadre de collaboration convenu avec les acteurs externes
- Évalue les risques dans le cadre de ses missions en lien avec le Service QHSE pour en assurer la prévention et

prendre les dispositions nécessaires

- Se soumettre au respect des procédures APAVE

Cette liste n'est pas limitative.

IV- INDICATEURS DE PERFORMANCE

- Respect des plannings, des délais livrables clients
- Qualité du travail et Satisfaction Client
- Chiffre d'affaires du Service Inspection CND
- Pas de dysfonctionnements et de réclamation clients liés à l'activité

V- PROFIL DU POSTE

- **Formation requise pour le poste :** De formation Bac+2/+3 (Formation BTS / DUT) en maintenance industrielle, les domaines de la chaudronnerie, métallurgie, mécanique, mesures physiques ou instrumentation,
- Maîtrise des logiciels de bureautique (Word et Excel)

Expérience souhaitée pour le poste (*en termes de durée et de contenu*) : 3 à 5 ans minimum dans le domaine de CND (Contrôle Non Destructifs) avec une expérience réussie au sein d'un bureau de contrôle.

Connaissances et aptitudes requises pour tenir le poste

- Permis de conduire obligatoire (Des déplacements sont à prévoir).
- Formation BTS / DUT (Bac à Bac+3) en maintenance industrielle (chaudronnerie, métallurgie, soudage... mesures physiques ou instrumentation, essentielle ultrasons, et/ou magnétoscopie, ressuage) ou contrôleur(euse) expérimenté(e), vous êtes doté(e) d'une expérience réussie en contrôle non destructif.
- Détenteurs de certifications en (PAUT, BOSIET, IRATA, RT, UT, UT-PA, TOFD) valident.
- Formation en Radioprotection

Savoir Être :

- Grande disponibilité, flexibilité, mobilité
- Esprit d'initiative et force de proposition
- Capacité à piloter une mission de façon autonome
- Sens de l'organisation, du suivi et du contrôle
- Conscience professionnelle

Contraintes / risques principaux liés au poste :

- Horaires de travail décalés/ Travaux de nuit
- Travail sur écran
- Risques liés aux postures de travail et à la manipulation/manutention du matériel technique
- Risques liés aux rayons ionisants
- Risques liés aux déplacements
- Risques liés aux sites et chantiers des clients